

АКТ - ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
оборудования детской спортивной, игровых площадок

от «16» июля 2024

Учреждение: МБДОУ «Детский сад №254»

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 92

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Сметанникова О.В., зам.зав. по ВМР

Члены комиссии:

Бояркина Л.И., зам. зав. по АХР

Гилева В.А., младший воспитатель,

Строева О.С., воспитатель,

Бичина Г.Н., воспитатель, председатель профкома.

Провела осмотр игрового и спортивного уличного оборудования на участках МБДОУ «Детский сад №254» и выявила следующее:

Характеристика поверхности площадок: ровные, травяное покрытие, регулярно скашиваемое

Перечень оборудования

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленн ый дефект | Принят ые меры | Приме чание |
|----|---|--|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Лабиринт (спортивный участок, гр.№10) | Проверен на прочность конструкции, крепление. | Не выявлено | | |
| 2. | Качалка (гр.№6) | Проверена прочность конструкции, узлы крепления. | Не выявлено | | |
| 3. | Песочница (гр. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 4. | Домик (гр. № 1, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 5. | Машина (гр. № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 6. | Горка (гр.№6) | Состояние удовлетворительное, | Не выявлено | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------|--|--|
| | | проверено на прочность | | | |
| 7. | Кораблик (гр. №10, 11, 7) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 8. | Стол со скамейкой (гр. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 9. | Баскетбольное кольцо «Жираф» (спортивный участок, гр. №1) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 10. | Игровой модуль «Лабиринт» (гр. №4, 8, 12) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 11. | Игровой модуль «Скорая помощь» (гр. № 2) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 12. | Игровой модуль «Счеты» (гр. № 2) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |
| 13. | Вертолет (гр. №7) | Состояние удовлетворительное, проверено на прочность | Не выявлено | | |

Вывод комиссии: проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивного, игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сметанникова

Члены комиссии: _____ Л.И. Бояркина

_____ В.А. Гилева

_____ О.С. Строева

_____ Г.Н. Бичина

