

АКТ - ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
оборудования детских игровых площадок, спортивной площадки

от «30» июня 2026 г.

Учреждение: МБДОУ «Детский сад №254»

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 92

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Барсукова С.А., заведующий

Члены комиссии:

В.А.Гилева младший воспитатель

А.А.Шетикова младший воспитатель

Бояркина Л.И., зам. зав. по АХР

Г.Н. Бичина, воспитатель, председатель профкома

Провела осмотр игрового и спортивного уличного оборудования на участках МБДОУ «Детский сад №254» и выявила следующее:

Характеристика поверхности площадок: ровные, травяное покрытие, регулярно скашиваемое

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленн ый дефект	Принят ые меры	Приме чание
1.	Лабиринт (спортивный участок, гр.№10)	Проверен на прочность конструкции, крепление.	Не выявлено		
2.	Качалка (гр.№6)	Проверена прочность конструкции, узлы крепления.	Не выявлено		
3.	Песочница (гр. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
4.	Домик (гр. № 1, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
5.	Машина (гр. № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
6.	Горка (гр.№6)	Состояние удовлетворительное,	Не выявлено		

		проверено на прочность			
7.	Кораблик (гр. №10, 11, 7)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
8.	Стол со скамейкой (гр. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
9.	Баскетбольное кольцо «Жираф» (спортивный участок, гр. №1)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
10.	Игровой модуль «Лабиринт» (гр. №4, 8, 12)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
11.	Игровой модуль «Скорая помощь» (гр. № 2)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
12.	Игровой модуль «Счеты» (гр. № 2)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		
13.	Вертолет (гр.№7)	Состояние удовлетворительное, проверено на прочность	Не выявлено		

Заключение: проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивного, игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

В соответствии с выше изложенным игровые площадки готовы к эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ С.А. Барсукова

Члены комиссии: _____ В.А.Гилева

_____ А.А.Шетикова

_____ Г.Н. Бичина

_____ Л.И. Бояркина

